

Outubro /2026

LANÇAMENTOS

AGEL

APC
A MARCA DA QUALIDADE

GSK
GASKET SEAL KIT

NOVOS PRODUTOS

Ref. 10/2026

ANEL GUIA

linha	código	descrição
ANG	9098	GUIA DE NYLON 95,00 X 9,50 X 2,50
ANG	CP081	GUIA DE NYLON 75,00 X 40,00 X 2,50

ANEL TEFLON®

linha	código	descrição
ATF	CP0103	ARRUELA TEFLON® 14,00 X 1,30 X 1,50
ATF	CP0104	VEDADOR 12,50 X 3,40 X 2,00
ATF	CP0106	VEDADOR 160,00 X 7,20 X 3,20 - C/BRONZE
ATF	CP076	VEDADOR 114,30 X 4,00 X 2,40
ATF	CP098	ARRUELA TEFLON® 98,50 X 108,50 X 1,30

CASE

linha	código	descrição
CAS	87554105/R	REPARO COMANDO DIANTEIRO 580M

CATERPILLAR

linha	código	descrição
CAT	7X2686 - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO 936, 936E, 936F, 977K, 977L...

ANEL POR CENTO

linha	código	descrição
CEN	97519	ORING 164,30 X 5,70 NBR 90
CEN	S7269	ORING 7,00 X 1,50 SILICONE D70
CEN	S7355	ORING 50,00 X 3,00 SILICONE D-70
CEN	S7647	ORING 47,00 X 3,00 SILICONE D-70
CEN	SA7184	ORING 60,50 X 4,00 SILICONE AZUL D-70
CEN	V7387	ORING 6,04 X 1,74 VITON® VERDE

CAIXA DIREÇÃO

linha	código	descrição
CX	33385	REPARO CAIXA DIREÇÃO TRW DAF XF105.460

HANGCHA EMPILHADEIRA

linha	código	descrição
HAN	R960-224	REPARO DIREÇÃO HANGCHA RW HASTE 40 MM
HAN	X25MM300-6-000	REPARO INCLINAÇÃO HANGCHA XF 2.0-3.0 TON 25MM
HAN	XF250-223000-000	REPARO DIREÇÃO HANGCHA SÉRIE XF CPCD30, CPCD35

HYUNDAI

linha	código	descrição
HYD	31Y2-07770 - GSK	REPARO CILINDRO DA CAÇAMBA HL760-7/ HL760-7A
HYD	31Y2-07660 - GSK	REPARO CILINDRO DA LANÇA HL760-7/HL760-7A

HYSTER

linha	código	descrição
HYS	04654-20090-71	REPARO ELEVAÇÃO LATERAL TOYOTA HASTE 40MM
HYS	553866	REPARO CILINDRO DESLOCADOR HASTE 25MM

JOHN DEERE INDL.

linha	código	descrição
JDI	T-145697	RASPADOR COM CARCAÇA

LIUGONG

linha	código	descrição
LIU	SP254970 - GSK	REPARO CILINDRO DA LANÇA
LIU	SP288715 - GSK	REPARO CILINDRO
LIU	SP305515 - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO DA CAÇAMBA

ANEL UNITÁRIO

linha	código	descrição
OR1	97519	ORING 164,30 X 5,70 NBR 90

GAXETA E RASPADOR

linha	código	descrição
PAR	6492	RASPADOR TIPO RP-16 90,00 X 102,00 X 6,00

RETENTORES

linha	código	descrição
RET	CP058	RETENTOR 32,00 X 44,00 X 7,00/10,00 GAG - NBR
RET	RT1002	RETENTOR 35,00 X 56,00 X 10,00 BRG NBR

REPAROS DIVERSOS

linha	código	descrição
RPD	014005	REPARO PLANTI CENTER
RPD	014006PM	REPARO PLANTI CENTER
RPD	108299	REPARO PLANTI CENTER
RPD	17025008	REPARO
RPD	47808889	REPARO CASE GRÃO 3020/3152/3162
RPD	87031097	REPARO COLHEITADEIRA GRÃOS 2688

SLC / JOHN DEERE

linha	código	descrição
SLC	AHC22109 - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO NN-10
SLC	KK-92481	RASPADOR PU C/ CARCAÇA AÇO
SLC	KK-92482	GAXETA

SANY

linha	código	descrição
SNY	60055872	RETENTOR 90,00 X 105,00 X 8,00 GA - PU
SNY	60215141	RETENTOR 70,00 X 85,00 X 5,00 GA PU
SNY	60215142	RETENTOR 80,00 X 95,00 X 5,00 GA PU
SNY	B230101000622	RETENTOR 70,00 X 85,00 X 8,00 GA1 - PU
SNY	B230101000623	RETENTOR 80,00 X 95,00 X 8,00 GA1- PU
SNY	B230101001123	RETENTOR 60,00 X 74,00 X 8,00 GA - PU
SNY	B230101001124	RETENTOR 65,00 X 79,00 X 7,00 GA - PU
SNY	B230101001125	RETENTOR 70,00 X 85,00 X 5,00 GA PU
SNY	B230101001126	RETENTOR 70,00 X 85,00 X 5,00 GA PU

STARA / SFIL

linha	código	descrição
ST	91003160	RETENTOR

TOYOTA EMPILHADEIRA

linha	código	descrição
TOY	04655-20094-71	REPARO INCLINAÇÃO TOYOTA HASTE 30 MM
TOY	04676-20780-71	REPARO COMANDO HIDRÁULICO TOYOTA 8FG10-35

XCMG

linha	código	descrição
XCM	XCMG16080 - GSK	REPARO CILINDRO LEVANTE ZL50G