

# Comunicado Alterações de Preços



18/05/2017

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
NHI	87685581	Reparo Cil. Dir. CARRARO 4x4 CASE 580N	De: 63,565 Para: 71,161	Correção de Montagem
NHI	87710144	Reparo Cil. Dir. NEW HOLLAND B90B a 110B	De: 63,565 Para: 71,161	Correção de Montagem
PMX	37503250-625PM	Gaxeta (1681PM)	De: 55,431 Para: 46,285	Realinhamento de Preço
SLC	AHC-13485	Reparo	De: 87,467 Para: 93,830	Correção de Montagem
TOY	04433-2003071	Reparo	De: 31,297 Para: 59,161	Correção de Montagem
TOY	04433-2003171	Reparo	De: 45,329 Para: 100,133	Correção de Montagem



Av. Ceci, 516 - Barueri - São Paulo - 06460-120 - tel.: 11 4133-2000 - [www.agel.com.br](http://www.agel.com.br)