

Comunicado Alterações de Preços



24/07/2017

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
CAS (Case)	E-97223	Retentor	De: 10,977 Para: 21,950	Realinhamento de preço
CX (Cx. de Dir.)	33031	Rep. Cx. Dir. SAGINAW / DHB Lumina / Nubira c/ Coifas	De: 99,430 Para: 121,032	Incluídos mais componentes no reparo
CX (Cx. de Dir.)	33103	Rep. Cx. TRINTER Escort / Verona 92... c/ Coifas	De: 127,679 Para: 162,760	Incluída bucha de aço c/ retentor e substituição de outros componentes
CX (Cx. de Dir.)	33103/2	Rep. Cx. TRINTER Escort / Verona 92... s/ Coifas	De: 90,080 Para: 123,950	Incluída bucha de aço c/ retentor e substituição de outros componentes
CX (Cx. de Dir.)	33214	Rep. Cx. KOYO Hilux SR5 / SW4 após 05 c/ Coifas	De: 160,012 Para: 166,330	Incluídos mais componentes no reparo
CX (Cx. de Dir.)	33214/2	Rep. Cx. KOYO Hilux SR5 / SW4 após 05 s/ Coifas	De: 122,422 Para: 128,900	Incluídos mais componentes no reparo
CX (Cx. de Dir.)	33945	Rep. Cx. Dir. KOYO Frontier 2010 c/ Coifas	De: 167,676 Para: 219,650	Incluída bucha de aço c/ retentor e substituição de outros componentes
CX (Cx. de Dir.)	33945/2	Rep. Cx. Dir. KOYO Frontier 2010 s/ Coifas	De: 110,303 Para: 164,100	Incluída bucha de aço c/ retentor e substituição de outros componentes
JCB	123/04237	Carretel de PU 90,20 x 109,00 x 8,00	De: 15,997 Para: 20,036	Correção de cadastro (Estava como retentor GA1)
JCB	991/00100	Reparo Cilindro da Inclinação	De: 46,586 Para: 53,814	Substituídos os o-rings NBR por PU
RET (Retentor)	4413	Retentor 110 x 140 x 13,00 BG NBR (Ref. 00516)	De: 10,977 Para: 21,950	Realinhamento de preço
VAL (Valmet)	KH 1064	Retentor Transmissão Final 65 / 68 / 80 / 685 / 785	De: 10,977 Para: 21,950	Realinhamento de preço



Av. Ceci, 516 - Barueri - São Paulo - 06460-120 - tel.: 11 4133-2000 - www.agel.com.br