

CORREÇÕES/ALTERAÇÕES DE PRODUTOS

2020

28/10

COMUNICADO

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	OCORRÊNCIA
SLC (SLC / John Deere)	AN-208517	Reparo (R\$ 64,773) <u>Códigos Atuais:</u> AN-208517 - Completo = R\$ 117,373 AN-208517-S/AnelSeg = R\$ 64,773	Cód. Produto Excluído e Desdobrado conforme abaixo. Este kit requer um anel de segmento que está sendo incorporado ao mesmo

Pag.1

Uma Marca. Todas as Soluções.



AGEL