

## Reparos CASE E-96002 e/ou G-034 537

Caro cliente,

**Devido a impossibilidade de aquisição de lona no mercado, estamos substituindo as 06 (seis) gaxetas de lona mais a base, que compõem esses reparos por 02 (duas) gaxetas especiais de PU.**

**Alterações estas já testadas e aprovadas com absoluto sucesso.**



**Quaisquer dúvidas, nosso departamento técnico de engenharia está a disposição para maiores esclarecimentos.**

Antonio Alástico  
Cordialmente, Sócio-Diretor - AGEL Anéis Gaxetas Equip.