

ALTERAÇÕES DE PREÇOS

2021

15/02

COMUNICADO

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
CAS (Case)	160577-A1	Rep. Cil. Lança Principal da 9030	De: 334,773 Para: 342,136	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)
CAS (Case)	162976 A1	Rep. Caçamba Escavadeira 9010B	De: 222,369 Para: 226,654	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)
CAS (Case)	164183 A1	Reparo	De: 334,773 Para: 342,136	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)
JCB (JCB)	331/39036	Rep. Braço 125 x 85 JS-200	De: 334,773 Para: 342,136	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)
JCB (JCB)	991/00105P	Reparo	De: 76,059 Para: 76,723	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)
JCB (JCB)	991/00157	Rep. Cil. Dir. 3 CX, 4 CX, 5 CX, 214, 215 (50 x 90)	De: 122,293 Para: 123,621	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)
JCB (JCB)	991/00172P	Reparo	De: 80,745 Para: 81,409	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)
JCB (JCB)	991/10129	Rep. Cil. Caçamba JS 220LR	De: 222,369 Para: 226,654	Substituída na Montagem a Gaxeta Polymax pela GSK (Cor Nat.)

Pag. 1

Uma Marca. Todas as Soluções.

