



LANÇAMENTO!

***a inovação tecnológica que eleva
sua performance na linha pesada!***



LANÇAMENTOS KITS GSK

Ref. 06/2025

01

CASE

linha	código	descrição	*preço bruto
CAS	160581-A1 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA 9030B	227,282

CATERPILLAR

linha	código	descrição	*preço bruto
CAT	1057397 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA 317	211,780
CAT	1186023 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA 320	262,672
CAT	1540728 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA 320B	262,672
CAT	1915619 - GSK	REP. CIL. CAÇAMBA 320C/322C/324D-E/325C-D/329D..	335,777
CAT	2003315 - GSK	REP. CIL. LANÇA 323D/329/336D/345C/349D/322C	335,777
CAT	2095874 - GSK	REP. CIL. STICK - PENETR.SUPERIOR - 320B E 320C	330,429
CAT	2316844 - GSK	REP. CIL. BRAÇO 325C/ 325D L/ 330C/ 330C L/ 330C L	553,876
CAT	2426840 - GSK	REP. CIL. LANÇA 323D/329/336D/345C/349D/322C	335,777
CAT	2502475 - GSK	REP. CIL. CAÇAMBA 324D L/325C/325D/330C/336D	335,777
CAT	2590768 - GSK	REP. CIL. BRAÇO 325C/ 325D L/ 330C/ 330C L/ 330C L	267,325
CAT	4I-3665 - GSK	REPARO CIL. LANÇA 320-C / 320-CL	262,672
CAT	4I-7664 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA 320, 320B E 320BL	198,269
CAT	1373764 - GSK	REPARO CIL. LANÇA 320B / 320BL	396,594
CAT	1540735 - GSK	REPARO CIL. BRAÇO 320C	356,600
CAT	2478790 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA 325DL/330D	205,246
CAT	2478878 - GSK	REPARO CIL. ELEVACÃO 320D LRR	379,781
CAT	2478974 - GSK	REPARO CIL. LANÇA 324D L	379,781
CAT	1270630 - GSK	REPARO CIL. LEVANTE DA 320	354,841

DOOSAN

linha	código	descrição	*preço bruto
DOO	401107-00157 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO DX140LCR	243,808
DOO	401107-00229A - GSK	REPARO CILINDRO EXPANSÃO DX220LC	269,590
DOO	401107-00348A - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO DL250	203,494
DOO	K9001892 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA ESCAV. DX220LC	204,320

HYUNDAI

linha	código	descrição	*preço bruto
HYD	31Y1-06731 - GSK	REPARO BRAÇO R210LC-7	411,757
HYD	31Y1-13800 - GSK	REPARO CAÇAMBA R210LC-7	246,834
HYD	31Y1-15230 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO R210LC-7	468,983
HYD	31Y1-15236 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO R210-7 / R210-7A	452,475
HYD	31Y1-18110 - GSK	REPARO BRAÇO R 140LC-7	254,502
HYD	31Y1-18170 - GSK	REPARO LANÇA R 140 LC7	217,506
HYD	31Y1-18210N - GSK	REPARO CAÇAMBA R 140LC-7	228,012
HYD	31Y1-19080N - GSK	REPARO CILINDRO ELEVACAO	513,006
HYD	31Y1-19090 - GSK	REP CILINDRO CAÇAMBA R 55LC-7	453,730
HYD	31Y1-20340 - GSK	REPARO CAÇAMBA R 160LC-7	345,847
HYD	31Y1-20430 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA R1600W	234,962
HYD	31Y1-36850 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA R210LC-9	227,299
HYD	31Y2-03751 - GSK	REPARO CILINDRO LEVANTE	201,566
HYD	31Y2-08080 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA	310,955
HYD	31Y1-15700 - GSK	REPARO CAÇAMBA R 210 LC7	323,918
HYD	31Y1-15705 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA R220LC-7	305,449
HYD	31Y1-15880 - GSK	REPARO LANÇA R210LC-7	315,677
HYD	31Y1-15885 - GSK	REPARO LANÇA R210LC-7	315,677
HYD	31Y1-20450 - GSK	REP CILINDRO BRAÇO R160LC-7	300,586
HYD	31Y1-28960 - GSK	REPARO CIINDRO DO BRAÇO R220LC-9S	285,805
HYD	31Y1-29100 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA R220LC-9S	285,805

KOMATSU

linha	código	descrição	*preço bruto
KOM	70798.39610 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA .PC200-8 E 200LC-8	218,245
KOM	70798.42540 - GSK	REPARO CAÇAMBA WA-200 L-5	181,834
KOM	70798.45220 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA PC200-6	222,812
KOM	70798.45240 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA PC200 - 6S / PC200 LC-6S	250,743
KOM	70798.45250 - GSK	REPARP CIL CAÇAMBA PC200-6/PC200-6S/PC200LC-6	223,466
KOM	70798.46280 - GSK	REPARO CIL LANÇA PC200-8	296,747
KOM	70798.48610 - GSK	REPARO CIL. BRAÇO INCLIN. PC200-8 E PC200LC8	296,496
KOM	70799.37050 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA PC-160 LC-8	254,332
KOM	70799.37170 - GSK	REPARO CIL. LANÇA PC-138USLC-8	254,332
KOM	70799.37290 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA PC-160	254,332
KOM	70799.38470 - GSK	REPARO CILINDRO ELEVACAO PC-160 LC-8 / PC195 LC-8	220,097
KOM	70799.38720 - GSK	REPARO CILINDRO ELEVACAO PC-160-7	220,097
KOM	70799.43100 - GSK	REPARO ELEVACAO WA-180 SERIE 2	200,208
KOM	70799.43500 - GSK	REPARO CAÇAMBA WA-180 SERIE 2	197,211
KOM	70799.43690 - GSK	REP. CILINDRO INCLINAÇÃO D61EX-15	209,038
KOM	70799.46270 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA PC200-6 SERIE A	299,590
KOM	70799.46320 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO PC-160	296,747
KOM	70799.46480 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO PC195 LC-8	296,747
KOM	70799.46600 - GSK	REPARO CILINDRO LEVANTE PC200-6	299,590
KOM	70799.47600 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA PC200/210/220/230	248,264
KOM	70799.53170 - GSK	REPARO CILINDRO ELEVACAO WA 320-6	259,198
KOM	70799.57200 - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO PC 2006	298,131
KOM	70799.58030 - GSK	REPARO CIL. ELEV. PC300-7 - (HASTE 100 CAMISA 140)	411,652
KOM	70799.58080 - GSK	REP. CIL .LANÇA NK PC300 - (HASTE 100 CAMISA 140)	411,652
KOM	70799.58090 - GSK	REP. CIL. CONCHA PC 350-8/7 E 300-8 (H 100 CAM.140)	411,652
KOM	70799.67090 - GSK	REP. CIL. BRAÇO PC300-7, PC300-8, PC300LC-7 110X160	537,737
KOM	70799.72300 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO PC300	536,968
KOM	70798.42150 - GSK	REPARO LANÇA WA-200 L-5	176,045

LINK BELT

linha	código	descrição	*preço bruto
LIN	LZ010940 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA CX210B/210C/220C LC8	262,672

SLC / JOHN DEERE

linha	código	descrição	*preço bruto
SLC	4657449 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO 160D-LC 281,363	

SANY

linha	código	descrição	*preço bruto
SNY	60035549K - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA	284,229
SNY	60060287K - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA	315,634
SNY	60060293 - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA	388,867
SNY	60082854K - GSK	REPARO CILINDRO CAÇAMBA SY135	231,160
SNY	A-229900001964 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA	267,551
SNY	60035550 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO	279,108
SNY	60060294 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA JSY30	388,867

linha	código	descrição	*preço bruto
VOL	11709677 - GSK	REP. CIL. GIRO RETROESCAV. BL71/60B/61B/61PLUS	124,662
VOL	11709965 - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO CAC L70E / L70F	302,273
VOL	11710948 - GSK	REP CILINDRO ESTAB BL60/BL70 - (P/ CIL. NR 11885749)	130,808
VOL	11712455 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA BL160	192,291
VOL	11712749 - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO BL60	130,728
VOL	14589133 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA EC240B	282,657
VOL	14589135 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO EC240B	396,170
VOL	15162237 - GSK	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO CAC L70E / L70F	302,273
VOL	15173375 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA BL60	143,411
VOL	11709528 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA BL71	135,035
VOL	11709543 - GSK	REPARO CILINDRO BRAÇO BL70 E BL71	145,198
VOL	14515051 - GSK	REPARO CILINDRO LANÇA 210B	266,016
VOL	14515052 - GSK	REPARO CIL. BRAÇO DA EC 210B	235,608
VOL	14515053 - GSK	REPARO CAÇAMBA EC 210	230,360
VOL	14589132 - GSK	REPARO CIL. CAÇAMBA EC 210/240/290/360/460/480	217,082
VOL	61036307 - GSK	REPARO CAÇAMBA EC 210	230,360

*PREÇOS BRUTOS. CONSULTE O DISTRIBUIDOR OU REVENDA DA SUA REGIÃO