



*Junho /2026*

# LANÇAMENTOS



# NOVOS PRODUTOS

Ref. 06/2026

01

## ANEL GUIA

| linha | código | descrição                       |
|-------|--------|---------------------------------|
| ANG   | 6581   | GUIA NYLON 50,00 X 9,50 X 2,50  |
| ANG   | AG7495 | GUIA NYLON 50,00 X 32,00 X 2,50 |
| ANG   | CP022  | GUIA NYLON 35,00 X 5,60 X 1,50  |
| ANG   | CP024  | GUIA NYLON 32,00 X 3,80 X 1,50  |

## ANEL TEFLON®

| linha | código | descrição                                      |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| ATF   | 9648   | ARRUELA TEFLON® 155,00 X 165,00 X 1,90         |
| ATF   | AG7794 | VEDADOR TEFLON® 103,10 X 3,60 X 3,00           |
| ATF   | CP034  | VEDADOR TEFLON® 108,00 X 4,00 X 3,00 C/ BRONZE |

## CONJUNTO BP

| linha | código       | descrição                         |
|-------|--------------|-----------------------------------|
| BP    | 101608610630 | CONJUNTO OQ 86,10 X 101,60 X 6,30 |

## BUFFER SEALS

| linha | código              | descrição                                            |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------|
| BS    | OE025005200211E-FPM | CONJUNTO PTFE STD.C/BZE E ORING 25,00 X 17,50 X 3,20 |

## CASE

| linha | código  | descrição |
|-------|---------|-----------|
| CAS   | D-77023 | RETENTOR  |

## ANEL POR CENTO

| linha | código | descrição                        |
|-------|--------|----------------------------------|
| CEN   | M7205  | ORING 13,10 X 2,62 VITON® MARRON |



## CASE AGRICOLA

| linha | código    | descrição                    |
|-------|-----------|------------------------------|
| CSA   | 181287-C1 | RETENTOR TRITURADOR DE PALHA |

## DUAL RING

| linha | código | descrição                              |
|-------|--------|----------------------------------------|
| DUA   | 4565   | DUAL RING DE PU 123,00 X 134,00 X 7,50 |
| DUA   | 4566   | DUAL RING DE PU 143,00 X 154,00 X 7,50 |
| DUA   | 5896   | DUAL RING DE PU 52,20 X 57,00 X 3,50   |
| DUA   | AG7566 | DUAL RING DE PU 109,10 X 119,10 X 7,20 |
| DUA   | AG8253 | DUAL RING DE PU 74,50 X 84,50 X 7,20   |

## LINHA FLORESTAL

| linha | código  | descrição                 |
|-------|---------|---------------------------|
| FLT   | F716210 | REPARO VEDAÇÃO DE VÁLVULA |

## KOMATSU

| linha | código        | descrição                            |
|-------|---------------|--------------------------------------|
| KOM   | 13030.BK020   | REPARO ESTICADOR ESTEIRA D-50        |
| KOM   | 14430.12100   | REPARO ESTICADOR ESTEIRA D-60 E D-65 |
| KOM   | 14430.12200   | REPARO CILINDRO D-60 E D-65          |
| KOM   | 1525124 - GSK | REPARO CILINDRO GIRO - 890/895       |

## KUBOTA

| linha | código      | descrição                            |
|-------|-------------|--------------------------------------|
| KUB   | 3F740-82550 | ARRUELA TEFLON®                      |
| KUB   | TD060-37950 | REPARO CILINDRO DIREÇÃO L4508        |
| KUB   | YW389-97510 | REPARO CILINDRO DIREÇÃO YANMAR M6040 |

## NEW HOLLAND

| linha | código   | descrição                                 |
|-------|----------|-------------------------------------------|
| NEW   | 826962   | REPARO CILINDRO PNEUMÁTICO TC55/TC57/TC59 |
| NEW   | 84991737 | REPARO CILINDRO PNEUMÁTICO TC55/TC57/TC59 |

## NEW HOLLAND INDUSTRIAL

| linha | código         | descrição                                          |
|-------|----------------|----------------------------------------------------|
| NHI   | 51444256       | REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR B90B/B95B/ B110B     |
| NHI   | 87315529 - GSK | REPARO GIRO E CHAPA APOIO LB90/LB110 TODOS OS ANOS |

## ANEL UNITÁRIO

| linha | código | descrição                 |
|-------|--------|---------------------------|
| OR1   | 97663  | ORING 82,00 X 4,00 NBR 90 |

## GAXETA E RASPADOR

| linha | código | descrição                                |
|-------|--------|------------------------------------------|
| PAR   | 9416   | RASPADOR TIPO RP-25 45,00 X 56,00 X 5,50 |

## PALFINGER

| linha | código  | descrição                             |
|-------|---------|---------------------------------------|
| PFG   | TD 1384 | REPARO UP2933A                        |
| PFG   | TD 1385 | REPARO UP2934A                        |
| PFG   | TD 1386 | REPARO UP2935A                        |
| PFG   | TD 1387 | REPARO UP2936                         |
| PFG   | TD 2390 | REPARO UP3813                         |
| PFG   | TD 2392 | REPARO UP3805                         |
| PFG   | TD 2397 | REPARO UP3812                         |
| PFG   | TD 2567 | REPARO CILINDRO EXTERNO DA LANÇA      |
| PFG   | TD 596B | REPARO SAPATA PKK 10000/23000/MD45007 |
| PFG   | TD 675  | REPARO                                |
| PFG   | TD 676  | REPARO TD 676                         |
| PFG   | TD 680  | REPARO CILINDRO EXTENSÃO LANÇA        |

## RETENTORES

| linha | código | descrição                             |
|-------|--------|---------------------------------------|
| RET   | 3482   | RETENTOR 49,23 X 68,26 X 9,53 - B NBR |
| RET   | 4328   | RETENTOR 47,62 X 79,35 X 9,53 BA NBR  |

## SLC / JOHN DEERE

| linha | código    | descrição                |
|-------|-----------|--------------------------|
| SLC   | AA-58628  | REPARO VEDAÇÃO VENTONHA  |
| SLC   | AA-69721  | REPARO MOTOR PLANTADEIRA |
| SLC   | AHC-10871 | RETENTOR PU              |
| SLC   | AR-72992  | RETENTOR                 |
| SLC   | AS-218239 | RETENTOR                 |
| SLC   | AT-40603  | RETENTOR BAG NBR         |
| SLC   | DE-19906  | RETENTOR                 |
| SLC   | RE-14439  | RETENTOR                 |

## VOLVO

| linha | código   | descrição |
|-------|----------|-----------|
| VOL   | 11993345 | RETENTOR  |