AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos Ltda Lançamentos Ref. 02/2018

ANEL GUIA			
Linha Código Descrição			
ANG	6644	GUIA 70,00 X 9,50 X 2,50	3,319

ANEL TEFLON			
Linha	Código	Descrição	Preço
ATF	CX5454	VEDADOR TEFLON 46,20 X 2,50 X 2,35	3,063
ATF	CX8540	VEDADOR 54,00 X 2,50 X 1,80	4,500

BINOTTO			
Linha	Código	Descrição	Preço
BIN	004	REP. BINOTTO 4 ESTAG. HASTE 88 A 145 MM - S/GUIAS	457,32
BIN	004-A	REP. BINNOTO 4 ESTAG. HASTE 107 A 165 MM - S/GUIAS	491,31
BIN	005	REP. BINOTTO 5 ESTAG. HASTE 88 A 165 MM - S/GUIAS	627,619

	CAIXA DIREÇÃO			
Linha	Código	Descrição	Preço	
CX	33027	REP. CX. HYUNDAI - SONATA 94/98 C/ COIFAS	148,283	
CX	33027/2	REP. CX. HYUNDAI - SONATA 94/98 S/ COIFAS	109,075	
CX	33028	REP. CX. DIR. NISSAN 300 ZX TODOS 90-96 C/COIF	157,630	
CX	33028/2	REP. CX. DIR. NISSAN 300 ZX TODOS 90-96 S/COIF	127,129	
CX	33216	REPARO CX. DIR. JTEKT - HILUX 2016C/ COIFAS	207,240	
CX	33216/2	REPARO CX. DIR. JTEKT - HILUX 2016S/ COIFAS	163,120	
CX	33613	REP. CX. NOVA SPRINTER 2011 C/ COIFAS	232,143	
CX	33613/2	REP. CX. NOVA SPRINTER 2011 S/ COIFAS	190,843	

DUAL RING			
Linha	Código	Descrição	Preço
DUA	6094	DUAL RING DE PU 14,00 X 18,00 X 5,80	5,800

HYUNDAI			
Linha	Código	Descrição	Preço
HYD	E1.61.3055	ORING NBR	8,901
HYD	XKAH-00335	ORING NBR	16,116

HYSTER				
Linha	Código	Descrição	Preço	
HYS	1494726	REPARO CIL INCLINACAO 155	40,589	

NEW HOLLAND INDUSTRIAL			
Linha Código Descrição Preço			
NHI	87710144	REPARO CIL. DIR. B90B A 110B	53,077

ANEL UNITÁRIO			
Linha	Código	Descrição	Preço
OR1	9651	ORING 130,00 X 3,00 NBR 70	6,399
OR1	97330	ORING 7,00 X 1,70 NBR 90 SHORE	0,094
OR1	97869	ORING 11,00 X 1,50 NBR 90 SH	0,123
OR1	M7652	ORING VITON MARROM 84,00 X 3,00	11,350

AGEL Anéis Gaxetas Equipamentos Ltda Lançamentos Ref. 02/2018

GAXETA E RASPADOR			
Linha	Código	Descrição	Preço
PAR	31201437-500	GAXETA 1.7/8 X 2 .1/16 X 1/2	7,800

PALFINGER			
Linha	Código	Descrição	Preço
PFG	TD 528	REPARO CIL. EXTENSAO	57,884
PFG	TD 525B	REPARO	154,368

RETENTORES				
Linha Código Descrição Preço				
RET	6095	RET. 27,00 X 38,10 X 9,00/10,00 BRG-FPM	15,000	

SLC / JOHN DEERE						
Linha	Código	Descrição	Preço			
SLC	DQ-20188/189	REP.BBA. BOSCH COMPLETO	24,517			
SLC	DQ-64400	REPARO CILINDRO DIRECAO 4 X 4	61,565			

YANMAR						
Linha	Código	Descrição	Preço			
YAN	0213.1172.006	REPARO	23,732			
YAN	0213.1173.002	REPARO	24,178			

CONJUNTO ZW						
Linha	Código	Descrição	Preço			
ZW	ZW-106000260	CJTO. ZW 60,00 X 44,00 X 20,50 - 26,70	19,843			