

Comunicado Alterações de Preços



18/10/2017

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
CAT (Caterpillar)	3779352	Reparo do Giro 422E / 428E ...	De: 43,603 Para: 67,178	Substituição do Retentor
F11 (Fiat)	87576766	Reparo Cilindro Braço SK 235SRLC-2 SK200-8	De: 162,509 Para: 116,088	Alterada Montagem e Descrição p/ Rep. Cilindro Camisa Braço SK 235SRLC-2 SK200-8
F11 (Fiat)	87576767	Reparo Cilindro Braço SK 235SRLC-2 SK200-8	De: 162,509 Para: 209,098	Realinhamento de Preço e Descrição Alterada p/ Reparo Cilindro Braço SK 235SRLC-2 SK200-8 Completo



AGEL Av. Ceci, 516 - Barueri - São Paulo - 06460-120 - tel.: 11 4133-2000 - www.agel.com.br