

ALTERAÇÕES DE PREÇOS

2024

04/09

COMUNICADO

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
HYD	31Y1-20450	REP. CILINDRO BRAÇO R160LC-7	De: 597,687 Para: 277,073	Realinhamento
HYD	31Y1-15236	REP. CILINDRO BRAÇO R210-7 / R210-7A	De: 853,616 Para: 465,904	Realinhamento
HYD	31Y1-18110	REPARO BRAÇO R I40LC-7	De: 479,986 Para: 282,038	Realinhamento
HYD	31Y1-20340	REPARO CAÇAMBA R 160LC-7	De: 635,893 Para: 344,652	Realinhamento
HYD	31Y1-15880	REPARO LANÇA R210LC-7	De: 641,372 Para: 282,852	Realinhamento
HYD	31Y1-15885	REPARO LANÇA R210LC-7	De: 641,372 Para: 282,852	Realinhamento
HYD	31Y1-18170	REPARO LANÇA R 140 Lc7	De: 410,257 Para: 268,264	Realinhamento
HYD	31Y1-15700	REPARO CAÇAMBA R 210 Lc7	De: 605,942 Para: 303,213	Realinhamento
HYD	31Y1-18210N	REPARO CAÇAMBA R I40LC-7	De: 432,540 Para: 195,968	Realinhamento
HYD	31Y1-40950N	REP. CIL. BRAÇO ESCAVADEIRA R180LC-7 / R110-7	De: 456,752 Para: 249,110	Realinhamento
HYD	XS-1002BR	REP. CILINDRO ARTICULAÇÃO ROLO PC 25.891 8	De: 170,204 Para: 111,052	Realinhamento
HYD	XS1001BR	REP. CILINDRO CAPÔ ROLO PC 11.606 8	De: 92,557 Para: 43,270	Realinhamento
HYD	GR1001BR	REP. CIL. DIRECIONAL MOTONIVELADORA PC 25.244 8	De: 181,685 Para: 134,511	Realinhamento

Pag.1



Uma Marca. Todas as Soluções.

ALTERAÇÕES DE PREÇOS

2024

04/09

COMUNICADO

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
HYD	GR1002BR	REP. CIL. INCLINAÇÃO LÂMINA MOTONIVELADORA PC 23.931 8	De: 168,862 Para: 109,061	Realinhamento
HYD	GR1005BR	REP. CIL. ELEVÇÃO CIRCULO PC 38.953 8	De: 252,235 Para: 166,054	Realinhamento
HYD	GR1006BR	REP. CIL. ELEVÇÃO CÍRCULO PC 38.953 8	De: 252,235 Para: 166,054	Realinhamento
HYD	GR1007BR	REP. CIL. ELEVÇÃO CÍRCULO PC 38.953 8	De: 252,235 Para: 166,054	Realinhamento
HYD	RCT 10050/2C	REP. CIL. ELEVÇÃO CÍRCULO PC 38.953 8	De: 233,299 Para: 166,054	Realinhamento
HYD	GR1003BR	REP. CIL. DESLOCAMENTO LATERAL PC 33.010 8	De: 230,502 Para: 154,087	Realinhamento
HYD	GR1004BR	REP. CIL. DESLOCAMENTO LATERAL PC 33.010 8	De: 230,502 Para: 154,087	Realinhamento
HYD	RCT 08045/1C	REP. CIL. DESLOCAMENTO LATERAL PC 33.010 8	De: 208,045 Para: 154,087	Realinhamento
HYD	XCAV-00086/87	GAXETA C/ ARRUELA ANTI-EXTRUSÃO	De: 24,448 Para: 15,446	Realinhamento
HYD	GR 09030	REPARO ELEVÇÃO	De: 278,704 Para: 123,793	Realinhamento
HYD	GR 1008BR	REPARO ELEVÇÃO	De: 278,704 Para: 123,793	Realinhamento
HYD	31Y1-35030	REP. CIL. CAÇAMBA 160LC-9 / R180LC-9 / R170W-9	De: 327,813 Para: 175,404	Realinhamento
HYD	31Y1-13800	REPARO CAÇAMBA R210LC-7	De: 465,606 Para: 204,937	Realinhamento

Pag.2



Uma Marca. Todas as Soluções.

ALTERAÇÕES DE PREÇOS

2024

04/09

COMUNICADO

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
HYD	31Y1-15230	REPARO BRAÇO R210LC-7	De: 785,093 Para: 473,714	Realinhamento
HYD	31Y1-06731	REPARO BRAÇO R210LC-7	De: 766,466 Para: 411,850	Realinhamento
HYD	31Y1-20430	REPARO CILINDRO LANÇA R1600W	De: 443,325 Para: 246,536	Realinhamento
HYD	31Y1-19080N	REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO	De: 967,936 Para: 458,801	Realinhamento
HYD	31Y1-03751	REPARO CILINDRO LEVANTE	De: 322,815 Para: 172,159	Realinhamento
HYD	31Y1-08080	REPARO CILINDRO CAÇAMBA	De: 541,066 Para: 236,526	Realinhamento
HYD	31Y1-04062	REPARO CILINDRO DIREÇÃO	De: 174,277 Para: 72,401	Realinhamento
HYD	31Y1-05790	REPARO CAÇAMBA DA CARREGADEIRA	De: 235,279 Para: 126,463	Realinhamento
HYD	31Y1-25440	REPARO CILINDRO LANÇA R80-7	De: 532,899 Para: 126,770	Realinhamento
HYD	31Y1-19090	REPARO CILINDRO CAÇAMBA R 55LC-7	De: 898,899 Para: 490,551	Realinhamento
HYD	31Y1-25610	REPARO CILINDRO BRAÇO R80-7	De: 355,382 Para: 153,266	Realinhamento
HYD	31Y1-28790	REPARO DO BRAÇO DA R220 LC9S	De: 694,221 Para: 412,715	Realinhamento
HYD	31Y1-25780	REPARO CILINDRO CAÇAMBA R80-7	De: 470,621 Para: 130,297	Realinhamento

Pag.3



Uma Marca. Todas as Soluções.

ALTERAÇÕES DE PREÇOS

2024

04/09

COMUNICADO

LINHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	R\$	MOTIVO
HYD	31Y1-36850	REPARO CILINDRO CAÇAMBA R210LC-9	De: 435,890 Para: 194,904	Realinhamento
HYD	31Y1-29100	REPARO CILINDRO DO BRAÇO R220LC-9S	De: 595,526 Para: 267,919	Realinhamento
HYD	31Y1-28960	REPARO CILINDRO DO BRAÇO R220LC-9S	De: 595,526 Para: 267,919	Realinhamento
HYD	31Y1-07590	REPARO CILINDRO DIREÇÃO HL 757-7	De: 167,200 Para: 86,777	Realinhamento
HYD	31Y1-15705	REPARO CILINDRO CAÇAMBA R220LC-7	De: 571,245 Para: 293,049	Realinhamento
HYD	XKAY-01517	REPARO DO GIRO R210LC-9 / R210NLC-9 / R235LCR-9 / R210W-9	De: 125,986 Para: 44,977	Realinhamento
HYD	31N6-40990BR	JOGO DE ANÉIS	De: 70,064 Para: 38,886	Realinhamento
HYD	XCAV-00100	REPARO CILINDRO DIREÇÃO HSD SI763	De: 152,969 Para: 79,642	Realinhamento
JAC	758243	RETENTOR	De: 68,168 Para: 22,619	Realinhamento
RET	3514	RETENTOR	De: 68,168 Para: 22,619	Realinhamento
CAT	3071966	CALÇO DE NYLON	De: 120,671 Para: 38,930	Realinhamento



Pag.4

AGEL

Uma Marca. Todas as Soluções.